

# Filtry TurboSwing i UV Turbo to rewolucja w wentylacji kuchni

**Unikalne rozwiązania filtrów TurboSwing i UV Turbo to niezwykle efektywne systemy filtracji tłuszczu w okapach kuchennych Jeven**



Filtry tłuszczowe TurboSwing i UV Turbo to unikalne konstrukcje filtrów stosowanych w okapach kuchennych Jeven. Opatentowane konstrukcje filtrów cechują się niezwykle wysoką skutecznością separacji tłuszczu z wywiewanego powietrza.

Okapy kuchenne z filtrami TurboSwing lub UV Turbo idealnie nadają się do energooszczędnych instalacji wentylacji, które wykorzystują wymienniki do odzysku ciepła oraz do instalacji ze zmiennymi ilościami wywiewanego powietrza (system VAV). Skuteczność filtracji TurboSwing oraz UV Turbo pozostaje na bardzo wysokim poziomie bez względu na zmiany ilości powietrza przepływającego przez filtr.

Filtr UV Turbo oprócz wysokiego stopnia separacji tłuszczu dodatkowo efektywnie redukuje zapachy z wywiewanego powietrza. Odbywa to się dzięki bez ozonowej lampie UV zainstalowanej w komorze wywiewnej filtra.

Wysoka skuteczność filtracji filtrów TurboSwing i UV Turbo oparta jest na szybkoobrotowej perforowanej płycie, która oddziela bardzo małe cząsteczki tłuszczu z wywiewanego powietrza, odrzucając je na wewnętrzną ścianę obudowy filtra. Płynny tłuszcz spływa po wewnętrznej powierzchni obudowy filtra do tacy ociekowej umieszczonej pod filtrem.

Taca ociekowa posiada zawór spustowy.


Rozwiązania filtrów TurboSwing i UV Turbo w okapach Jeven zapewniają utrzymanie instalacji wywiewnej z okapu w wysokiej czystości.



Unikalne konstrukcje filtrów TurboSwing i UV Turbo dostępne są do trzech typów okapów kuchennych Jeven.





Zawór spustowy tłuszczu z tacy ociekowej filtra TurboSwing i UV Turbo.



Szybkoobrotowa perforowana płyta filtra TurboSwing i UV Turbo pokryta jest warstwą specjalnego teflonu odpornego na tłuszcz oraz inne zabrudzenia.

# Jeven



## Szybka i prosta obsługa

Serwis filtra TurboSwing i UV Turbo zainstalowanego w okapie Jeven jest bardzo prosty. Opróżnienie tacy ociekowej filtra z płynnego tłuszczu jest szybkie i łatwe poprzez zawór spustowy. Filtr TurboSwing i UV Turbo wymaga czyszczenia i serwisowania co najmniej dwa razy w roku.

## Łatwe czyszczenie

Czyszczenie brudnych części filtra w trakcie serwisu jest również bardzo łatwe. Tacę ociekową oraz obrotową płytę filtra TurboSwing i UV Turbo wystarczy zdemontować odkręcając śruby i umyć w zmywarce.



### Leven Group Sp. z o.o.

62-080 Sady k. Poznania  
ul. Logistyczna 23  
tel. 61 661 02 95  
biuro@levengroup.pl

Oddział GDYNIA tel. 885 568 852  
Oddział KRAKÓW tel. 795 560 827  
Oddział POZNAŃ tel. 662 332 817  
Oddział WARSZAWA tel. 661 363 918

[www.levengroup.pl](http://www.levengroup.pl)

# Jeven